

## EPOXY PAINT

### Brugervejledning

EPOXY PAINT er primært beregnet til maling af betongulve og -vægge, men kan også anvendes på trægulve og fiberplader.

#### 1. Forbehandling:

##### Ny beton:

Ny beton skal hærde i mindst 1 uge, være tør og fri for snavs, olie o.l.

På ny beton skal laget af betonslam herefter fjernes ved slibning, sandblæsning eller syrevask. På mindre overflader kan bruges stålbørste.

Efter slibning/sandblæsning skal betonen støvsuges og er herefter klar til at blive malet.

##### Syrevask:

- Bland 1 del DEX med 4 dele vand.
- Fugt betonen med vand.
- Fordel syreblandingen med gummiskrabber eller børste.
- Skyl grundigt med rigeligt vand og lad betonen tørre.
- Overfladen er herefter klar til at blive malet.

##### Træ/fiberplader/gammel beton:

Overfladen rengøres med egnet rengøringsmiddel og afskylles med vand.

Overfladen skal herefter være tør og fri for snavs, olie, fedt o.l.

Ved overmaling af gammel maling skal overfladen slibes mat og alt løssiddende maling skal fjernes.

#### 2. Blanding:

3 vægtdele komp. A blandes omhyggeligt med 7 vægtdele komp. B.

Skal fortyndes med ca. 10% vand ved første lag på sugende underlag, f.eks. beton. Dette for at sikre en bedre vedhæftning.

#### 3. Påføring:

Påføres den rengjorte overflade med pensel eller rulle. Sørg altid for god ventilation ved at åbne vinduer og døre så vandet fordamper inden malingen begynder at hærde.

Bør påføres i minimum to lag med mindst 10 og højst 24 timers mellemrum. Kan tages i brug efter ca. 24 timer og opnår fuld slidstyrke efter 5-7 dage.

Brugt udstyr rengøres med vand.

Brug ikke maling som har været blandet i mere end 2 timer.

Påføres eller hærder malingen ved en luftfugtighed på over 85% (varmt og lummert vejr) kan den blive skjoldet og mat.

**NB.** Laveste gulvtemperatur ved påføring/hærdning: +10°C. Undgå endvidere at bruge malingen hvis der er risiko for kondens/dug dannelse.

Kondens/dug opstår typisk ved store temperaturforskelle, f.eks. hvis det er meget varmt om dagen og koldt om natten.

Ønsker man alligevel at bruge malingen under disse forhold er det ud over god ventilation også nødvendigt at varme lokalet op med en varmeblæser el.lign.

Bemærk: Lave temperaturer forlænger hærdetiderne og høje temperaturer forkorter hærdetiderne.

**Produktdata:**

Åbningstid/potlife: 2 timer.

Rækkeevne: Ca. 8 m<sup>2</sup>/kg.

MAL-kode (1993): 00-5

Glans: Ca. 80 ( blank ).

Tørstof: 53 %.

Lagres frostfrit indtil 2 år.